

BRUKSANVISNING FOR LØFTEREDSKAPER OG KOMPONENTER


I Arbeidstilsynets forskrift nr.555 "Bruk av arbeidsutstyr", er det bestemt at personell som skal bruke løfteredskap skal ha "nødvendig opplæring, øvelse og instruksjon i sikker bruk og i å beherske de farene bruken kan medføre". Personell som skal drive vedlikeholdsarbeid etter denne forskriften, skal ha nødvendig spesialopplæring.

Løfteutstyr skal underlegges kontroll av sakkyndig virksomhet minimum hver 12.måned, eller oftere hvis forholdene skulle tilsi dette, og utstyret skal være sertifisert og godkjent iht.Arbeidstilsynets "Forskrift om maskiner nr.522."

All løfting og senking av last skal gjøres forsiktig, uten rykk eller brå bevegelser.



INNKORTNINGS-KROKER/LOMMER MED ØYE ELLER GAFFEL



Kontroll før bruk:

- Kroken skal være merket med CE, WLL, fabrikant og kodemerkning
- Kroken og øye/gaffel, skal ikke være deformert, eller ha sprekker, hakk, groper eller korrosjon som kan forringe egenskapene.
- Sjekk krokåpning for eventuell overbelastning.
- Kroken skal ikke ha varmeskader eller sprut fra sveising.
- Se etter at kroken ikke er deformert eller slitt sideveis.
- Slitasje, kutt eller sår som ikke overskrider mer enn 10% av diam, kan godtas.

Sikker bruk:

- Stå aldri under hengende last !
- Maksimum tillatt belastning må aldri overskrides.
- Kroken brukes til å korte inn kjettingen, ved å legge det ønskede kjettingleddet helt ned i sporet i kroken. Annen måte å belaste kroken på kan resultere i deformasjon eller skade.
- Spissen på krokene skal alltid peke utover ved anhuking (i flerparts redskap).
- Bruk ikke kroker i temperaturer over +250gr C eller under -40gr C.



Vedlikehold og kontroll etter bruk:

- Etter bruk bør kroker kontrolleres for å avdekke skader/slitasje som kan ha oppstått.
- Hvis dette avdekkes, skal den merkes med hvit farge, og flyttes til bestemt sted, der det vurderes om den skal /kan repareres eller kasseres/destrueres.
- Kroker som er funnet i orden, skal lagres på et dertil egnet sted. Et tørt lagringssted er å anbefale.