

BRUKSANVISNING FOR LØFTEREDSKAPER OG KOMPONENTER

I Arbeidstilsynets forskrift nr.555 "Bruk av arbeidsutstyr", er det bestemt at personell som skal bruke løfteredskap skal ha "nødvendig opplæring, øvelse og instruksjon i sikker bruk og i å beherske de farene bruken kan medføre". Personell som skal drive vedlikeholdsarbeid etter denne forskriften, skal ha nødvendig spesialopplæring.

Løfteutstyr skal underlegges kontroll av sakkyndig virksomhet minimum hver 12.måned, eller oftere hvis forholdene skulle tilsa dette, og utstyret skal være sertifisert og godkjent iht. Arbeidstilsynets "Forskrift om maskiner nr.522."

All løfting og senking av last skal gjøres forsiktig, uten rykk eller brå bevegelser.


FATSKREV AV KJETTING OG KROKER

Kontroll før bruk:

- Toppring/løftehode, koblingsledd, kjetting og kroker må sjekkes for slitasje, kutt/sår, deformasjon og varmeskader.
- Kjetting må i tillegg sjekkes for vridning og evt. forlengelse av leddene.
- Merkebrikke kontrolleres.

Sikker bruk:

- Stå aldri under hengende last !
- Maksimum tillatt belastning må aldri overskrides.
- Fatet skal løftes horisontalt (som vist på tegningen.)
- Krokene hukes i kantene på fatet, og brukeren må sikre/følge med på at de er på plass når løftet begynner, slik at de griper godt i kantene.
- Bruk ikke kjettingredskap av grade 80 kvalitet i temperaturer over +250gr C eller under -40gr C.
- Alle bevegelige deler bør smøres jevnlig for å unngå rust.
- Vær forsiktig med kjettingen mot skarpe kanter for å unngå å få skader på den.



Vedlikehold og kontroll etter bruk:

- Etter bruk bør redskapen kontrolleres for å avdekke skader/slitasje som kan ha oppstått.
- Hvis dette avdekkes, skal den merkes med hvit farge, og flyttes til bestemt sted, der det vurderes om den skal /kan repareres eller kasseres/destrueres.
- Kjettingredskap som er funnet i orden, skal lagres på et dertil egnet sted. Et tørt lagringssted er å anbefale.