

BRUKSANVISNING FOR LØFTEREDSKAPER OG KOMPONENTER

I Arbeidstilsynets forskrift nr.555 "Bruk av arbeidsutstyr", er det bestemt at personell som skal bruke løfteredskap skal ha "nødvendig opplæring, øvelse og instruksjon i sikker bruk og i å beherske de farene bruken kan medføre". Personell som skal drive vedlikeholdsarbeid etter denne forskriften, skal ha nødvendig spesialopplæring.

Løfteutstyr skal underlegges kontroll av sakkyndig virksomhet minimum hver 12.måned, eller oftere hvis forholdene skulle tilsi dette, og utstyret skal være sertifisert og godkjent iht.Arbeidstilsynets "Forskrift om maskiner nr.522."

All løfting og senking av last skal gjøres forsiktig, uten rykk eller brå bevegelser.




LØFTEKLØR FOR PLATE, TYPE K15

Kontroll før bruk:

- Klørne skal være merket med CE, WLL, fabrikant og kodemerking, samt gripevidde.
- Sjekk at de er hele og uten sprekker og deformiteter. Hvis dette avdekkes, kan det ha tydet på overbelastning eller feil bruk. I så tilfelle må redskapet tas ut av bruk umiddelbart.
- Er klørne eller andre komponenter som skal brukes i løftet preget av kraftig rustangrep, kan dette forringe kapasiteten.
- Hvis klørne kun kan åpnes ved bruk av overdreven kraft, må den kontrolleres av en kvalifisert person før evt. videre bruk.
- Se etter at det ikke er varme/sveiseskader.

Sikker bruk:

- Stå aldri under hengende last !
- Løfteklørne må brukes i par, og er beregnet for å løfte en eller flere plater horisontalt.
- K15 løfteklør må **kun** brukes på stive plater, **ikke** myke plater som buer ned på midten.
- Platen(e) må skyves helt inn i kloen før løftet påbegynnes.
- Den buede delen med tagger vil holde klørne på plass under løftet.
- Maks.gripevidde står på merkeplatene på klørne. Dette må ikke overskrides, da det kan medføre at klypen ikke holder lasten godt nok på plass.
- Klørne beholder løftekapasitet i vinkler iht. tegningene under.



Vedlikehold og kontroll etter bruk:

- Etter bruk bør klørne kontrolleres for å avdekke skader/slitasje som kan ha oppstått.
- Hvis dette avdekkes, skal de merkes med hvit farge, og flyttes til bestemt sted, der det vurderes om den skal /kan repareres eller kasseres/destrueres.
- Klør som er funnet i orden, skal lagres på et dertil egnet sted. Et tørt lagringssted er å anbefale.